


# UPUTSTVO ZA KAČENJE OGLEDALA:

Pre same montaže proveriti da li su oslovi obedžedeni.


Proveriti da li su u zidu instalacije za struju/vodu na bezbednoj udaljenosti.

## LED OGLEDALO



**Korak 1**

Izmerite rastojanje izmedju dve rupe za kačenje, na pozadini ogledala.



**Korak 2**

Olovkom obeležiti mesto za bušenje.




**Korak 3**

Bušilicom izbušiti dve rupe na označenim mestima.




**Korak 4**

U izbušene rupe, čekićem ukucati odgovarajuće tiplove. Fiksirati kukice za kačenje.



**Korak 5**

Prekačenja ogledala ogledalo je potrebno povezati na struju. (L oznaka - faza / N oznaka - nula)



**Korak 6**

Okačiti ogledalo na fiksirane kukice za kačenje.

Prilikom montaže ostaviti zaštitni sunder kako bi se izbegla eventualna oštećenja prilikom montaže.

Ogledalo održavati sredstvima za čišćenje stakla. Takođe, neophodno je da ogledalo ne bude konstantno u dodiru sa vodom zbog mogućnosti korozije (oštećenje filma ogledala). U slučaju nepravilnog održavanja, loma prilikom montaže/transporta ili nepravilnog povezivanja na električne instalacije LED OGLEDALO ne snosi odgovornost za moguća oštećenja.

Garancija: 2 godine. (važi uz fiskalni račun/fakturu). **Info:** prodaja@ledogledalo.rs